Схема подключения привода на 24 В постоянного тока NA006, NA009 (LCU) (NU-87000-C)



Схема подключения привода на 24 В постоянного тока NA006, NA009 (LCU, CPT) (NU-87800-C)



Схема подключения привода на 24 В постоянного тока NA006, NA009 с токовым датчиком (CPT) (NU-88000-C)

	открытие		закрытие
CLS 1-2			
CLS 1-3			
OLS 1-2			
OLS 1-3			

CLS : выключатель закрытия (250 AVC 6 A)
OLS : выключатель открытия (250 AVC 6 A)
CC : выключатели на закрытие магнитного пускателя
OC : выключатели на открытие магнитного пускателя



Схема подключения однофазного привода NA006, NA009 в базовом варианте (NU-11000-C)

CLS : выключатель закрытия (250 AVC 6 A)
OLS : выключатель открытия (250 AVC 6 A)
TP : термозащита (250 AVC 15 A)

	открытие		закрытие
CLS 1-2			
CLS 1-3			
OLS 1-2			
OLS 1-3